



Tagrenovering af Soldalen 4, 6, 10 og 12

**Billeder fra 2.etage i Soldalen 10 og
12.**

3½ arbejdsdag før aflevering.



Mangel til udbedring




**Ingen fald på paptag
Vandpyt foran Soldalen 10**



**Ingen fald på paptag
Vandpyt foran Soldalen 12**



Badeværelse i nr. 10. Toilet i nr. 12



**Nr. 10 med fler-personers
baderum og
"vandfaldsbruser"**



**Nr. 12 med urinal og
justerbart lys til
natvandladning**



Altankvistværelse



Nr. 10. Nyt gulv er ikke lagt



Nr. 12 med nyt gulv af asketræ og kabelbakke i fodpanel. Får efterfølgende isat 3-fløjsdør som specificeret i lokalplan.



Haveværelse



**Nr. 10. Desværre ikke kvist.
Her er et punkt, hvor
lokalplanen bør justeres.**



**Nr. 12 med bevaret reol og
billedramme. Nyt
kvistvindue af
lokalplantype.**



Gadeværelse



**Nr. 10.Toilet. Ikke
fotograferet.**

**Nr. 12 med VELUX vindue
som specificeret i
lokalplanen.**



Tag mod have



Nr. 10. nærmest og nr. 12 fjernest. Malede altankvist og gelænder i korrekte farver.



Nr. 8 med nyt paptag på det vandrette stykke.